




Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
3*	008/GV40/S	Kit de joints de porte (avec colle)	69.00	82.80	20	009/CO8BWB/A	Ensemble foyer/chaudière	ND	ND
4*	008/TH085	Colle de joint de porte	9.45	11.34	21	012/TW09	Obturbateur sortie	46.00	55.20
5*	008/RW55	Joint pour vitre	25.00	30.00	22	010/TW61	Plaque de fixation	ND	ND
6	006/LW30	Vitre vitrocérámique (avec joint)	53.50	64.20	23*	010/EW51	Taille du porte-cendres 1	192.00	230.40
7	004/GV23	Pattes de fixation de vitres	7.05	8.46	24	012/BV20/A	Poignée de porte et cendrier	48.50	58.20
8	002/LV07C/A	Pare bûches	140.00	168.00	25	008/BV03/A	Assemblée de crochet de porte	43.00	51.60
9	010/LV32	Défecteur	112.00	134.40	26	002/BV12	Bouton de porte gauche	ND	ND
10	012/LV11	Numéro de			27#	010/TW33	Adaptateur vertical arrière	225.00	270.00
11	008/BW39/S	Jeu d'axes de charnière	6.60	7.92	29**	010/LV03/A	Grille comportant des pieds	205.00	246.00
12	008/FW27	Gond	12.40	14.88	37**	010/FY05L	Appui latéral de grille à gauche	61.00	73.20
13	012/TW14	Glissière d'air primaire	13.70	16.44	38**	010/FY05R	Appui latéral de grille à droite	61.00	73.20
14	004/DY26	Guide de glissière d'air primaire	30.00	36.00	39**	010/FY06	Appui arrière de grille	61.00	73.20
15	002/TW13	Bouton de commande d'air	34.50	41.40	40**	010/DY13	Tige de criblage	62.00	74.40
16	004/TW48	Glissière - air de balayage de la vitre	54.50	65.40	41**	004/LV17	Cendrier	142.00	170.40
17	002/TW01	Porte à gauche	ND	ND	42**	008/DY27	Poignée pour cribleuse	27.00	32.40
18	002/BV02	Porte droite	176.00	211.20	43**	004/LV17	Cendrier	142.00	170.40
19#	002/CH12B	Buse de sortie en fonte	110.00	132.00	44	010/LV20	Grille fonte et cendrier	335.00	402.00

*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

