



| Item | Número      | Description                             | HT     | TTC 20% | Item | Número      | Description                           | HT     | TTC 20% |
|------|-------------|---|--------|---------|------|-------------|---------------------------------------|--------|---------|
| 1*   | 008/PY23S   | Kit de joints de porte (avec colle)     | 50.20  | 60.24   | 33   | 008/AY37    | Bouton commande Quattroflow           | 5.40   | 6.48    |
| 2*   | 008/FW29    | Colle de joint de porte                 | 12.20  | 14.64   | 34   | 004/CY22S   | Clapet - air secondaire               | 24.60  | 29.52   |
| 3    | 002/CG20    | Barre de grille                         | 19.00  | 22.80   | 35   | 004/CY21    | Glissière de réglage d'air de         | 23.80  | 28.56   |
| 4    | 002/CG20S10 | Ensemble de barres de grille (10)       | 148.50 | 178.20  | 36   | 004/CY22P   | Clapet - air primaire                 | 25.50  | 30.60   |
| 5    | 002/CY15    | Grille d'arrivée d'air latérale         | 39.10  | 46.92   | 37   | 004/AY22-1S | Clapet - air secondaire et dérivation | 23.80  | 28.56   |
| 6    | 002/AY16    | Grille d'arrivée d'air arrière          | 69.00  | 82.80   | 38   | 004/CY24    | Axes de clapets avec fixations        | 12.20  | 14.64   |
| 7    | 004/BY24    | Plaque - chute de cendre                | 19.00  | 22.80   | 39   | 004/PY32    | Axe commande Quattroflow              | 16.80  | 20.16   |
| 8    | 006/PY18    | Vitre vitrocéramique (avec joint)       | 134.60 | 161.52  | 40   | 002/CY23    | Montage de commande Quattroflow       | 57.90  | 69.48   |
| 9*   | 008/PY45    | Joint pour vitre                        | 13.70  | 16.44   | 41   | 008/RV16    | Joint céramique boîtier supérieur     | 21.00  | 25.20   |
| 10   | 004/KV23    | Pattes de fixation de vitres            | 0.78   | 0.94    | 42   | 010/PY20    | Boîtier supérieur Quattroflow         | 84.80  | 101.76  |
| 11   | 011/PY29S   | Ensemble de briques réfractaires(4)     | 120.20 | 144.24  | 43   | 010/CY19    | Boîtier inférieur Quattroflow         | 58.40  | 70.08   |
| 12   | 004/XV30    | Pattes de fixation briques réfractaires | 8.40   | 10.08   | 44#  | 002/PX01/A  | Porte                                 | 278.60 | 334.32  |
| 13   | 010/PY31    | Défecteur                               | 68.40  | 82.08   | 45   | 001/PX10    | Foyer d'acier industriel monobloc     |        |         |
| 14   | 008/CY26S   | Jeux de joints céramiques               | 23.20  | 27.84   | 46   | 012/TW09    | Plaque d'obturation                   | 27.20  | 32.64   |
| 15   | 012/AY33    | Barre d'actionnement de la grille       | 53.10  | 63.72   | 47   | 010/AY51    | Plaque de fixation                    | 21.50  | 25.80   |
| 16   | 002/AY30    | Barre de support de la grille           | 58.40  | 70.08   | 48#  | 002/CH12B   | Buse de sortie en fonte               | 66.00  | 79.20   |
| 17   | 012/AY13    | Tige de transmission                    | 37.50  | 45.00   | 49   | 008/NV38    | Joint corde de fixation du conduit    | 6.80   | 8.16    |
| 18   | 012/AY15    | Tige de criblage                        | 38.40  | 46.08   | 50   | 010/PY38    | Arrêt de loquet                       | 3.30   | 3.96    |
| 19   | 004/PX17    | Cendrier                                | 69.50  | 83.40   | 51#  | 010/PY36    | Socle bas                             | 65.00  | 78.00   |
| 20   | 002/AY07B   | Pare bûches inférieur                   | 62.70  | 75.24   | 52#  | 010/PX32    | Socle bas incurvé                     | 65.00  | 78.00   |
| 21   | 002/AY08    | Pare bûches supérieur                   | 56.10  | 67.32   | 53#  | 010/PX35    | Mini bûcher                           | 165.00 | 198.00  |
| 22   | 002/PX92    | Bouton et axe de loquet                 | 21.10  | 25.32   | 54#  | 010/PY33    | Sur bûcher                            | 185.00 | 222.00  |
| 23   | 008/FFN001  | Écrou d'axe                             | 6.60   | 7.92    | 55#  | 010/PY34    | Sur colonne                           | 120.00 | 144.00  |
| 24   | 004/ST008   | Rondelle avec languette de blocage      | 1.57   | 1.88    | 56   | 002/PX89    | Bouton de tige de criblage            | 32.60  | 39.12   |
| 25   | 002/AY14    | Loquet de la porte                      | 11.60  | 13.92   | 57   | 012/PX19    | Plaque d'identification               |        |         |
| 26   | 010/ST031   | Rondelle d'espacement                   | 2.10   | 2.52    | 58#  | 005/PX93L   | Panneau courbe gauche                 | 32.40  | 38.88   |
| 27   | 008/FFW015  | Rondelle Grower hélicoïdale double      | 2.31   | 2.77    | 59#  | 005/PX93R   | Panneau courbe droit                  | 32.40  | 38.88   |
| 28   | 008/PX95    | Poignée pour porte, cendrier,           | 38.20  | 45.84   | 60#  | 010/TW33    | Adaptateur vertical arrière           | 122.00 | 146.40  |
| 29   | 008/BW39/S  | Jeu d'axes de charnière                 | 4.10   | 4.92    | 61*  | 010/BW51    | Éjecteur de cendre (optionnel)        | 109.00 | 130.80  |
| 30   | 002/PY24    | Gond                                    | 18.40  | 22.08   | 62   | 010/TH62    | Collecteur d'air externe              | 118.50 | 142.20  |
| 31   | 004/PY25B   | Ecarteur du Gond 0.9mm                  | 0.60   | 0.72    | 63#  | 010/PX80    | Bouclier thermique                    | 75.00  | 90.00   |
| 32   | 004/PY25A   | Ecarteur du Gond 2mm                    | 0.60   | 0.72    |      |             |                                       |        |         |

\*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma.  
 Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable.  
 Les prix incluent la livraison en France.

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

