




Issue H



Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
1#	002/ES01/A	Porte	626.80	752.16	20	006/ES18/01	Vitre latérale	321.00	385.20
2	004/ES01/04	Appui de vitre	3.00	3.60	21	010/ES27/01		19.50	23.40
3#	004/ES01/07	Pattes de fixation de vitres	21.50	25.80	22	010/ES27		60.40	72.48
4	010/ES01/16	Gond inférieur	19.50	23.40	23	011/ES28/01	Brique réfractaire	42.40	50.88
5	010/ES01/15	Gond supérieur	19.50	23.40	24	010/ES31	Défecteur	57.10	68.52
6#	004/ES04		109.60	131.52	25*	008/ES35/02	Kit de joints de porte (avec colle)	62.10	74.52
7#	010/ES04/03	Surface en acier	73.60	88.32	26	008/KV16	Poignée	23.70	28.44
8	004/ES04/04	Pattes de fixation de vitres	3.00	3.60	27	002/AY14	Loquet de la porte	11.20	13.44
9	008/ES04/05	Surface en pierre ollaire	362.60	435.12	28	002/CY45	Buse de sortie	80.90	97.08
10	004/ES04/06		1.24	1.49	29	008/FFW015	Rondelle Grower hélicoïdale double	2.23	2.68
11	002/ES04/08		36.70	44.04	30	004/ES01/12		2.02	2.42
12#	004/ES04/09	Pattes de fixation de vitres	22.00	26.40	31	004/ST008	Rondelle avec languette de blocage	1.51	1.81
13#	001/ES10	Foyer d'acier industriel monobloc			32	008/FFN001	Écrou d'axe	6.40	7.68
14	010/ES10/15		28.40	34.08	33	010/ES01/10/00	Gond inférieur	18.70	22.44
15#	002/ES10/04		106.30	127.56	34	010/ES01/10/01		18.70	22.44
16#	002/ES10/05		114.50	137.40	35	012/ES11	Plaque signalétique		
17#	004/ES10/16		23.60	28.32	36	004/ES17	Cendrier	109.60	131.52
18#	004/ES10/17		23.60	28.32	37*	008/ES137	Joint pour vitre	13.60	16.32
19	006/ES18/02	Vitre vitrocéramique (Avant)	353.20	423.84					

Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable.
Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

