




Issue H



Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
3*	008/GV40/S	Kit de joints de porte (avec colle)	40.20	48.24	22	002/BV02	Porte droite	100.20	120.24
4*	008/FW29	Colle de joint de porte	11.80	14.16	23	002/CH12B	Buse de sortie en fonte	77.20	92.64
5*	008/RW55	Joint pour vitre	14.40	17.28	24	001/LV10	Foyer d'acier industriel monobloc		
6	006/LW30	Vitre vitrocéramique (avec joint)	54.10	64.92	25	012/TW09	Plaque d'obturation	26.20	31.44
7	004/GV23	Pattes de fixation de vitres	4.30	5.16	26	010/TW61	Plaque de fixation	ND	ND
8	002/LV07C/A	Pare bûches	80.40	96.48	27*	010/EW51	Porteur de cendre (optionnel)	105.00	126.00
9	010/LV31	Défecteur	65.10	78.12	28	012/BV20/A	Poignée de porte et cendrier	28.40	34.08
13	011/LV28S	Ensemble de briques réfractaires	89.50	107.40	29	008/BV03/A	Assemblée De Crochet De Porte	24.60	29.52
14	012/LV11	Plaque d'identification			30	002/BV12	Bouton de porte gauche	ND	ND
15	008/BW39/S	Jeu d'axes de charnière	4.00	4.80	31#	010/TW33	Adaptateur vertical arrière	117.00	140.40
16	008/FW27	Gond	7.40	8.88	33	010/LV03/A		118.30	141.96
17	012/TW14	Glissière d'air primaire	26.20	31.44	35	004/LV17	Cendrier	82.30	98.76
18	004/FV18	Guide primaire de glissière d'air	15.50	18.60	36	010/LV25	Brouilleur - acier (optionnel)	229.00	274.80
19	002/TW13	Bouton de commande d'air	19.80	23.76	37	010/LV25/SS	Brouilleur - inox (optionnel)	380.00	456.00
20	004/TW48	Glissière - air de balayage de la vitre	31.40	37.68	38	010/LV20		190.80	228.96
21	002/TW01	Porte à gauche	ND	ND					

Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable.
Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

