




Issue C



Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
1	004/ES06/12		7.40	8.88	11	010/ES06/26	Gond supérieur	14.30	17.16
2	008/ES06/16		15.90	19.08	12	010/ES06/27	Gond inférieur	14.30	17.16
3	008/ES06/17		15.10	18.12	13	004/ES08/08	Rabat de cendrier	11.40	13.68
4	004/ES06/19		30.70	36.84	14	010/ES08/11		19.40	23.28
5	004/ES06/20		30.70	36.84	15	008/FFS040		0.10	0.12
6	008/ES06/21		4.10	4.92	16	008/FFS003		0.30	0.36
7	008/ES06/22		4.10	4.92	17	008/FFP001		0.10	0.12
8	008/ES06/23	Joint de porte de cendrier	4.40	5.28	18	008/FFM041	Aimant	2.10	2.52
9	004/ES06/10	Porte de cendrier	44.90	53.88	19	008/FFS068		1.01	1.21
10	010/ES06/25		374.70	449.64					

Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable.
Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

