



| Item | Número | Description | HT | TTC 20% | Item | Número | Description | HT | TTC 20% |
|------|-------------|--------------------------------|--------|---------|------|-------------|---------------------------|-------|---------|
| 1 | 004/KS037 | | 45.10 | 54.12 | 15 | 008/FFM041 | Aimant | 2.10 | 2.52 |
| 2 | 004/KS038 | Rabat de cendrier | 49.70 | 59.64 | 16 | 008/FFS003 | | 0.30 | 0.36 |
| 3 | 010/KS042 | Bas | 122.40 | 146.88 | 17 | 008/FFS076 | | 0.40 | 0.48 |
| 4# | 004/KS072 | | 37.30 | 44.76 | 18 | 008/FFS068 | | 1.01 | 1.21 |
| 5# | 004/KS073 | | 37.30 | 44.76 | 19* | 008/FFN004 | | 0.10 | 0.12 |
| 6 | 010/KS079 | | 13.80 | 16.56 | 20* | 008/FFW002 | Rondelle 14x6 | 0.10 | 0.12 |
| 7 | 008/KS081 | | 12.60 | 15.12 | 21* | 008/FFP001 | | 0.10 | 0.12 |
| 8 | 004/KS082 | | 37.30 | 44.76 | 22 | 008/FFR003 | | 0.56 | 0.67 |
| 9 | 008/KS083 | | 12.60 | 15.12 | 23 | 008/FFP007 | | 0.80 | 0.96 |
| 10 | 004/KS091 | Obturateur sortie | 8.90 | 10.68 | 24 | 008/FFP009 | | 0.65 | 0.78 |
| 11 | 004/KS092 | | 33.30 | 39.96 | 25# | 004/KS112 | Porte de cendrier | 60.00 | 72.00 |
| 12 | 010/ES06/27 | Gond inférieur | 14.30 | 17.16 | 26 | 008/FFS027 | | 0.40 | 0.48 |
| 13 | 010/KS111 | Charnière de porte de cendrier | 6.40 | 7.68 | 27 | 008/FFS059 | | 0.40 | 0.48 |
| 14 | 008/FFR007 | | 0.25 | 0.30 | 28 | 008/ES06/23 | Joint (Porte de cendrier) | 4.40 | 5.28 |

*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma.
 Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable.
 Les prix incluent la livraison en France.

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

