



| Item | Número | Description | HT | TTC 20% | Item | Número | Description | HT | TTC 20% |
|------|-------------|-------------------------------------|--------|---------|------|--------------|------------------------------------|---------|---------|
| 1 | 008/PY23S | Kit de joints de porte (avec colle) | 73.00 | 87.60 | 30 | 002/PY24 | Gond | 27.00 | 32.40 |
| 2 | 008/FW29 | Colle de joint de porte | 17.30 | 20.76 | 31 | 004/PY25B | Ecarteur du Gond 0.9mm | 0.86 | 1.03 |
| 3 | 002/CG20 | Barre de grille | 27.50 | 33.00 | 33 | 008/AY37 | Bouton commande Quattroflow | 7.85 | 9.42 |
| 4 | 002/CG20S10 | Ensemble de barres de grille (10) | 215.00 | 258.00 | 34 | 008/FV49 | Volet de thermostat | 15.90 | 19.08 |
| 5 | 002/CY15 | Grille d'arrivée d'air latérale | 56.00 | 67.20 | 35 | 008/FW48 | Thermostat | 87.00 | 104.40 |
| 6 | 002/AY16 | Grille d'arrivée d'air arrière | 99.00 | 118.80 | 36 | 004/CS18 | Tube raccord du tige de thermostat | 27.50 | 33.00 |
| 7 | 004/FS19 | Plaque - chute de cendre | 29.50 | 35.40 | 37 | 004/FS16 | Tige de thermostat | 21.00 | 25.20 |
| 8 | 006/PY18 | Vitre vitrocéramique (avec joint) | 194.00 | 232.80 | 38 | 008/BW50 | Bouton de thermostat | 7.85 | 9.42 |
| 9 | 008/PY45 | Joint pour vitre | 19.40 | 23.28 | 39 | 004/PY32 | Axe commande Quattroflow | 24.50 | 29.40 |
| 10 | 004/KV23 | Pattes de fixation de vitres | 1.12 | 1.34 | 40 | 004/FS21 | Glissière de réglage d'air de | 33.00 | 39.60 |
| 11 | 011/FS09S | Ensemble de briques réfractaires(2) | 46.50 | 55.80 | 41 | 008/DS12 | Joint céramique du boîtier de | 30.50 | 36.60 |
| 13 | 010/FS31 | Défecteur | 57.00 | 68.40 | 42 | 010/FS20 | Boîtier de thermostat | 86.00 | 103.20 |
| 15 | 012/AY33 | Barre d'actionnement de la grille | 76.00 | 91.20 | 44# | 002/PY01/A | Porte | 410.00 | 492.00 |
| 16 | 002/AY30 | Barre de support de la grille | 85.00 | 102.00 | 45 | 009/COV02B/A | Foyer d'acier industriel monobloc | 2090.00 | 2508.00 |
| 17 | 012/AY13 | Tige de transmission | 53.50 | 64.20 | 46 | 012/TW09 | Plaque d'obturation | 40.00 | 48.00 |
| 18 | 012/AY15 | Tige de criblage | 54.50 | 65.40 | 47 | 010/AY51 | Plaque de fixation | 31.00 | 37.20 |
| 19 | 004/PY17 | Cendrier | 122.00 | 146.40 | 48# | 002/CH12B | Buse de sortie en fonte | 96.00 | 115.20 |
| 20 | 002/AY07B | Pare bûches inférieur | 90.00 | 108.00 | 49 | 008/NV38 | Joint corde de fixation du conduit | 9.60 | 11.52 |
| 21 | 002/FS08 | Pare bûches supérieur | 104.00 | 124.80 | 50# | 010/PY36 | Socle bas (cache Quattroflow) | 108.00 | 129.60 |
| 22 | 002/RV15 | Bouton et axe de loquet | 33.00 | 39.60 | 51# | 010/TW33 | Adaptateur vertical arrière | 194.00 | 232.80 |
| 23 | 008/FFN001 | Écrou d'axe | 9.35 | 11.22 | 52# | 010/PY33 | Bûcher | 290.00 | 348.00 |
| 24 | 004/ST008 | Rondelle avec languette de blocage | 2.35 | 2.82 | 54# | 010/PY34 | Socle - Colonne | 190.00 | 228.00 |
| 25 | 002/AY14 | Loquet de la porte | 16.40 | 19.68 | 55 | 002/AY27 | Bouton de tige de criblage | 35.00 | 42.00 |
| 26 | 010/ST031 | Rondelle d'espacement | 3.10 | 3.72 | 56 | 012/FS11 | Plaque d'identification | ND | ND |
| 27 | 008/FFW015 | Rondelle Grower hélicoïdale double | 3.40 | 4.08 | 57 | 010/PY38 | Arrêt de loquet | 4.80 | 5.76 |
| 28 | 008/PY13 | Poignée pour porte, cendrier, | 54.50 | 65.40 | 58* | 010/BW51 | Écarteur de cendre (optionnel) | 168.00 | 201.60 |
| 29 | 008/BW39/S | Jeu d'axes de charnière | 5.75 | 6.90 | | | | | |

*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.