



Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
1*	008/PY23S	Kit de joints de porte (avec colle)	26.40	31.68	33	008/AY37	Bouton commande Quattroflow	8.50	10.20
2*	008/FW29	Colle de joint de porte	9.00	10.80	34	004/CY22S	Clapet - air secondaire	39.50	47.40
3	002/CG20	Barre de grille	30.00	36.00	35	004/CY21	Glissière de réglage d'air de	38.00	45.60
4	002/CG20S10	Ensemble de barres de grille (10)	235.00	282.00	36	004/CY22P	Clapet - air primaire	40.50	48.60
5	002/CY15	Grille d'arrivée d'air latérale	61.00	73.20	37	004/AY22-1S	Clapet - air secondaire et dérivation	38.00	45.60
6	002/AY16	Grille d'arrivée d'air arrière	108.00	129.60	38	004/CY24	Axes de clapets avec fixations	18.70	22.44
7	004/BY24	Plaque - chute de cendre	30.00	36.00	39	004/PY32	Axe commande Quattroflow	26.50	31.80
8	006/PY18	Vitre vitrocéramique (avec joint)	210.00	252.00	40	004/CY23	Montage de commande Quattroflow	91.00	109.20
9*	008/PY45	Joint pour vitre	21.00	25.20	41	008/RV16	Joint céramique boîtier supérieur	33.00	39.60
10	004/KV23	Pattes de fixation de vitres	1.21	1.45	42	010/PY20	Boîtier supérieur Quattroflow	132.00	158.40
11	011/PY29S	Ensemble de briques réfractaires(4)	186.00	223.20	43	010/CY19	Boîtier inférieur Quattroflow	92.00	110.40
12	004/XV30	Pattes de fixation briques réfractaires	4.80	5.76	44#	002/PX01/A	Porte	445.00	534.00
13	010/PY31	Défecteur	106.00	127.20	45	001/PX10	Foyer d'acier industriel monobloc		
14	008/CY26S	Jeux de joints céramiques	37.50	45.00	46	012/TW09	Plaque d'obturation	43.50	52.20
15	012/AY33	Barre d'actionnement de la grille	83.00	99.60	47	010/AY51	Plaque de fixation	33.50	40.20
16	002/AY30	Barre de support de la grille	65.00	78.00	48#	002/CH12B	Buse de sortie en fonte	104.00	124.80
17	012/AY13	Tige de transmission	58.00	69.60	49	008/NV38	Joint corde de fixation du conduit	10.40	12.48
18	012/AY15	Tige de criblage	59.00	70.80	50	010/PY38	Arrêt de loquet	5.20	6.24
19	004/PX17	Cendrier	112.00	134.40	51#	010/PY36	Socle bas	115.00	138.00
20	002/AY07B	Pare bûches inférieur	98.00	117.60	52#	010/PX32	Socle bas incurvé	115.00	138.00
21	002/AY08	Pare bûches supérieur	89.00	106.80	53#	010/PX35	Mini bûcher	275.00	330.00
22	002/PX92	Bouton et axe de loquet	33.00	39.60	54#	010/PY33	Bûcher	315.00	378.00
23	008/FFN001	Écrou d'axe	10.10	12.12	55#	010/PY34	Sur colonne	205.00	246.00
24	004/ST008	Rondelle avec languette de blocage	2.55	3.06	56	002/PX89	Bouton de tige de criblage	51.50	61.80
25	002/AY14	Loquet de la porte	17.80	21.36	57	012/PX19	Plaque d'identification		
26	010/ST031	Rondelle d'espacement	3.35	4.02	58#	005/PX93L	Panneau courbe gauche	32.40	38.88
27	008/FFW015	Rondelle Grower hélicoïdale double	3.70	4.44	59#	005/PX93R	Panneau courbe droit	32.40	38.88
28	008/PX95	Poignée pour porte, cendrier,	59.00	70.80	60#	010/TW33	Adaptateur vertical arrière	210.00	252.00
29	008/BW39/S	Jeu d'axes de charnière	6.25	7.50	61*	010/BW51	Éjecteur de cendre (optionnel)	182.00	218.40
30	002/PY24	Gond	29.50	35.40	62	010/TH62	Collecteur d'air externe	192.00	230.40
31	004/PY25B	Ecarteur du Gond 0.9mm	0.93	1.12	63#	010/PX80	Bouclier thermique	126.00	151.20
32	004/PY25A	Ecarteur du Gond 2mm	0.93	1.12					

\*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France.

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.