



Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
1	001/KS010	Foyer d'acier industriel monobloc			22#	004/KS030	Pattes de fixation de vitres	17.40	20.88
2#	002/KS001/A	Porte	675.00	810.00	23#	010/KS075		37.50	45.00
3	008/KS011/A	Poignée	46.50	55.80	24#	002/KS120		56.00	67.20
4	010/KS014	Arrêt de la poignée	7.25	8.70	25#	002/KS121		74.00	88.80
5	006/KS018	Vitre vitrocéramique (Avant)	380.00	456.00	26	011/KS131	Brique réfractaire	54.50	65.40
6	004/KS064	Appui de vitre	15.60	18.72	27	004/ES04/04		4.50	5.40
7#	004/KS066		17.40	20.88	28#	004/KS008		40.00	48.00
8	002/AY14	Loquet	16.40	19.68	29	010/KS095	Anneau en fonte	405.00	486.00
9	008/FFS042		0.20	0.24	30	010/KS094		77.00	92.40
10	008/FFN001	Écrou d'axe	9.35	11.22	31	010/KS002	Plaque de charnière supérieure	24.50	29.40
11	004/KS063	Arrêt de la poignée	2.75	3.30	32	010/KS004	Plaque de charnière inférieure	24.50	29.40
12	008/FFW015	Rondelle Grower hélicoïdale double	3.40	4.08	33	008/KS134		5.05	6.06
13	004/ST008	Rondelle avec languette de blocage	2.35	2.82	34	012/KS015	Plaque d'identification		
14	010/KS005	Gond Supérieur	24.50	29.40	35	004/KS007		40.00	48.00
15	010/KS003	Gond inférieur	24.50	29.40	36	010/KS031	Défecteur	63.00	75.60
16#	004/KS006		120.00	144.00	37	010/KS041			
17#	010/KS039	Bas			38#	002/CH12B	Buse de sortie en fonte	96.00	115.20
18	006/KS019	Vitre vitrocéramique (Panneau)	330.00	396.00	39#	010/KS127		81.00	97.20
19	010/KS133	Bras de bouton de tige de criblage	38.50	46.20	40	008/KS135	Kit de joints de porte (avec colle)	59.50	71.40
20	008/ES15/01	Bouton de tige de criblage	20.50	24.60	41	008/ES137	Joint pour vitre	20.00	24.00
21	008/KS009	Surface en pierre ollaire	410.00	492.00					

*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.